## Редукционный регулятор R627 с предохранительным клапаном



Пружинный регулятор давления "после себя" прямого действия с предохранительным клапаном. Обеспечивет поддержание постоянного давления ниже по трубопроводу, а также защиту от избыточного давления за регулятором в случае неисправности. Сброс избыточного давления происходит через предохранительный спускной клапан в мембране регулятора и далее в атмосферу через сбросное отверстие в кожухе. О предохранительного клапана сигнализирует срабатывании колпачок, установленный на сбросное отверстие. Наличие опции внутреннего сброса позволяет во многих случаях обойтись без установки внешнего предохранительного клапана.



## Конструкционные материалы

Корпус, кожух мембраны, кожух пружины				
Варианты исполнения	корпус, кожух - сталь WCB			
	корпус - высокопрочный чугун кожух - алюминий			
	корпус - сталь WCB кожух - алюминий (исп. NACE)			
	корпус - сталь LCC кожух - сталь WCB			
	корпус - сталь LCC кожух - алюминий			
	корпус, кожух - нерж. сталь СF8М			
Мембрана				
Варианты	нитрил (низкое давление)			
Седельный диск				
Варианты исполнения	нитрил			
	нейлон			
	фторуглерод			
Седло				
Варианты	алюминий			
исполнения	нерж. сталь (исп. NACE)			

Максимальное давление в кожухах пружины и мембраны	Материал кожуха	R627		R627M	
		PSIG	БАР	PSIG	БАР
Максимально допустимое давление, исключающее утечки в атмосферу (возможно повреждение внутренних деталей)	литой алюминий	250	17,2	250	250
	сталь	250	17,2	250	17,2
Максимально допустимое давление, исключающее разрыв кожухов при	литой алюминий	375	25,9	375	375
неисправной работе (возможны утечки и повреждение внутренних деталей)	сталь	1200	82,7	1200	82,7
Максимально допустимое превышение давления в кожухе мебраны, исключающее внутренние повреждения	любой	60	4,1	60	4,1

## Технические характеристики

Максимальное давление на входе					
Нейлон	сталь / нерж.	2000 PSIG (138 бар			
	чугун высокпр.	1000 PSIG (69 бар)			
	сталь, фланец	1485 PSIG (102 бар)			
Нитрил	все материалы	1000 PSIG (69 бар)			
Фторуглерод	все материалы	300 PSIG (20,7 бар)			
Давление вых.	5-150 PSIG	0,35-10,3 бар			
Присоединение (DN)	3/4" (20)	NPT			
	1" (25)	NPT, фланец			
	2" (50)	NPT, фланец			
Пропускной диаметр	3/32"	2,4 мм			
	1/8"	3,2 мм			
	3/16"	4,8 мм			
	1/4"	6,4 мм			
	3/8"	9,5 мм			
	1/2"	13 мм			
	Давление	Расход			
	5-20 PSIG	300-43000 SCFH			
	0,34-1,4 бар	8,5-1217 Нм³/ч			
Параметры на выходе	15-40 PSIG	1000-71000 SCFH			
	1-2,8 бар 35-80 PSIG	28,3-2010 Нм <sup>3</sup> /ч 1000-150000 SCFH			
	2,4-5,5 бар	28,3–4247 Hm³/4			
	10-95 PSIG	11200-142000 SCFH			
	0,7-6,6 бар	34–4021 Нм <sup>3</sup> /ч			
	70-150 PSIG	2500-172000 SCFH			
	4,8-10,3 бар	70,8–4870 Нм³/ч			
Температура рабочей среды	–20° - 180°F	(-29° - 82°C)			
Масса (приблизительно)					
1" (25)	5,3 фунта	2,39 кг			
2" (50)	8,8 фунта	3,96 кг			

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (8472)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Капуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Таджикистан (992)427-82-92-69